

Preventii - PODULUI RULANT 120/121/140/141/151/152/P3H/P4H/P211/P212

NR PAC	ECHIPAMENT	CANTITATE	LISTA ACTIVITATI PRIVIND REVIZIA PODURILOR	Nr. lucratori MES	Total minute	Total ore	Frecventa ANUALA	Total ore anual / pachet
Pachet 1	Ungere si gresari la Mec. Sarcina 16/20 Sarcina 80/100 Sarcina 200/250/300	3	Mecanism sarcina 20 tf. Luat proba de ulei si dus la laborator si completat cu ulei Verificat etansare reductor Gresat rulmenti grup de role superioare Verificat si completat nivel de ulei in reductoarele conice Dat balanta la sol Urcat pe balanta si verificat grupuri de role de pe traversa(luzura canal pentru cablu, etc) Gresat rulmenti role Mecanism sarcina 80 tf. Luat proba de ulei si dus la laborator si completat cu ulei Verificat etansare reductor Gresat rulmenti grup de role superioare Verificat si completat nivel de ulei in reductoarele conice Dat balanta la sol Urcat pe balanta si verificat grupuri de role de pe traversa(luzura canal pentru cablu, etc) Gresat rulmenti role Mecanism sarcina 200 / 250 tf. Luat proba de ulei si dus la laborator si completat cu ulei Verificat etansare reductor Gresat rulmenti grup de role superioare Verificat si completat nivel de ulei in reductoarele conice Dat balanta la sol Urcat pe balanta si verificat grupuri de role de pe traversa(luzura canal pentru cablu, etc) Gresat rulmenti role	8	576	10	2	154
	Ungere si gresari la Mec. Translatie Carucior 16/20/80/100 Translatie Carucior 200/250/300 Translatie Pod	3	Mecanism tr. carucior 16/20/80/100 Verificat nivel de ulei in reductor; luat proba de ulei si completat nivel (E) Gresat cuplaj cardanic Gresat rulmenti roti Verificat nivel de ulei in reductor; luat proba de ulei si completat nivel(V) Gresat cuplaj cardanic Gresat rulmenti roti Mecanism tr. carucior 200/250/300 tf. Verificat nivel de ulei in reductor; luat proba de ulei si completat nivel (E) Gresat cuplaj cardanic Gresat rulmenti roti Verificat nivel de ulei in reductor; luat proba de ulei si completat nivel(V) Gresat cuplaj cardanic Gresat rulmenti roti Mecanism translatie pod Verificat nivel de ulei in reductor; luat proba de ulei si completat nivel(N) Gresat lagare sustinere Gresat rulmenti roti Verificat nivel de ulei in reductor; luat proba de ulei si completat nivel(S) Gresat lagare sustinere Gresat cuplaj cardanic Gresat rulmenti roti	8	576	10	2	154
								307